

1 台風18号に伴う被害発生等の状況について

1 本部活動状況

平成29年9月17日 15時30分 花巻市災害警戒本部設置
 9月17日 16時37分 大雨注意報発表
 9月17日 17時00分 避難準備・高齢者等避難開始発令
 (大迫町全域、東和町田瀬地区)
 9月17日 21時27分 洪水注意報発表
 9月18日 8時00分 田瀬ダム放流開始通知
 9月18日 11時00分 避難準備・高齢者等避難開始解除(災害警戒本部は継続)
 (大迫町全域、東和町田瀬地区)
 9月18日 17時45分 花巻市災害警戒本部廃止

2 避難情報

開設避難所 5か所(大迫、内川目、亀ヶ森、田瀬の各振興センター、大迫体育館)
 避難者受入 田瀬振興センター以外の4か所に、最大時14世帯19名受け入れ
 避難者は18日10時05分までに全員帰宅
 18日11時12分 大迫地域の避難所4か所閉鎖
 18日11時15分 東和地域の避難所(田瀬振興センター)閉鎖
 自主避難者数 1名(花巻市役所本庁1名) ※女性(88歳)
 →9月17日 20時00分 自主避難者帰宅。

3 被害発生状況(9月26日 午後1時現在)

	種 類	内 容
1	人的被害	なし
2	家屋等	民家や作業小屋の屋根一部剥離7件、空家の壁一部崩落2件、 作業小屋への倒木や強風による損壊2件、敷地内で倒木による電線の断線1件
3	公共施設	鉛温泉スキー場 屋根一部剥離 高村光太郎記念館 敷地内の倒木により18日臨時休館 笹間保育園、湯口・太田小学校、自然休養村広場、市営天下田住宅、 太田地区社会体育館 敷地内に倒木 花巻小学校、屋根棟換気部分破損 下二枚橋公園 調整池の防護柵が約20m倒壊
4	道路の倒木、法面崩落による通行止め	11か所発生 9/18までにすべての通行止めは解除
5	河川	被害情報なし

6	農作物等	<p>【花巻地域】</p> <p>1 農作物被害</p> <table border="0"> <tr> <td>(1) 水稻の倒伏・冠水</td> <td>面積調査中（全域）</td> </tr> <tr> <td>(2) りんごの落果・倒木</td> <td>36ha（花巻・湯口・太田）</td> </tr> <tr> <td>(3) アスパラガスの倒伏</td> <td>0.5ha（湯本）</td> </tr> <tr> <td>(4) ピーマンの倒伏</td> <td>1ha（太田）</td> </tr> <tr> <td>(5) きゅうりの倒壊</td> <td>0.3ha（笹間）</td> </tr> <tr> <td>(6) ねぎの折損</td> <td>0.7ha（笹間）</td> </tr> <tr> <td>(7) 子実トウモロコシの倒伏</td> <td>2ha（笹間）</td> </tr> <tr> <td>(8) 飼料用デントコーンの倒伏</td> <td>66ha（湯本・太田・笹間） （うち、折損 12.6ha）</td> </tr> </table> <p>2 農業施設被害</p> <table border="0"> <tr> <td>(1) 園芸ハウスのビニール破損等</td> <td>99 棟（花巻地域）</td> </tr> <tr> <td>(2) 豚舎の屋根破損</td> <td>7 棟（太田）</td> </tr> <tr> <td>(3) 米倉庫・ライスセンターの破損</td> <td>3 棟（湯本・太田）</td> </tr> </table> <p>【大迫地域】</p> <p>大きな被害報告なし。</p> <p>【石鳥谷地域】</p> <p>りんごの落果、枝ずれ果 20ha（関口、八重畑）</p> <p>西洋梨の落果 3ha（五大堂）</p> <p>ハウスビニール破損、はがれ 4 棟（大瀬川、新堀、八重畑）</p> <p>【東和地域】</p> <p>水田法面崩落 2 か所（L4m×W3.5m、L4m×W2m）（谷内）</p>	(1) 水稻の倒伏・冠水	面積調査中（全域）	(2) りんごの落果・倒木	36ha（花巻・湯口・太田）	(3) アスパラガスの倒伏	0.5ha（湯本）	(4) ピーマンの倒伏	1ha（太田）	(5) きゅうりの倒壊	0.3ha（笹間）	(6) ねぎの折損	0.7ha（笹間）	(7) 子実トウモロコシの倒伏	2ha（笹間）	(8) 飼料用デントコーンの倒伏	66ha（湯本・太田・笹間） （うち、折損 12.6ha）	(1) 園芸ハウスのビニール破損等	99 棟（花巻地域）	(2) 豚舎の屋根破損	7 棟（太田）	(3) 米倉庫・ライスセンターの破損	3 棟（湯本・太田）
(1) 水稻の倒伏・冠水	面積調査中（全域）																							
(2) りんごの落果・倒木	36ha（花巻・湯口・太田）																							
(3) アスパラガスの倒伏	0.5ha（湯本）																							
(4) ピーマンの倒伏	1ha（太田）																							
(5) きゅうりの倒壊	0.3ha（笹間）																							
(6) ねぎの折損	0.7ha（笹間）																							
(7) 子実トウモロコシの倒伏	2ha（笹間）																							
(8) 飼料用デントコーンの倒伏	66ha（湯本・太田・笹間） （うち、折損 12.6ha）																							
(1) 園芸ハウスのビニール破損等	99 棟（花巻地域）																							
(2) 豚舎の屋根破損	7 棟（太田）																							
(3) 米倉庫・ライスセンターの破損	3 棟（湯本・太田）																							
7	ライフライン	<p>9月18日11時17分報告</p> <p>尻平川約20戸、栃内約30戸、横志田約70戸停電 →13時22分、復旧済み。</p> <p>9月18日14時36分報告</p> <p>西南中学校付近の電線トタン撤去のため15:00～17:00の間一時停電。 →15時21分撤去作業完了、停電復旧。</p>																						
8	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・円万寺内の事業所でホームタンク転倒、灯油約190L流出。流出先の側溝に水流れおらず、オイルマットで吸着後、側溝を洗浄、処理済み。 ・太田第24地割にて倒木により電柱が倒伏し、電柱からトランス1基が地面に落下。トランスから絶縁油約1Lが漏れいしオイルマットで吸着処置済み。他への拡散なし。 																						

4 気象情報

(1) 降水量 (観測所管理) 観測時間 9/17 13:00~9/18 10:00

花巻	(気象台)	23ミリ	(2時からの1時間降水量	5ミリ)
豊沢	(気象台)	78ミリ	(6時からの1時間降水量	15ミリ)
大迫	(気象台)	13ミリ	(6時からの1時間降水量	4ミリ)
花巻温泉	(岩手県)	43ミリ	(8時からの1時間降水量	9ミリ)
石鳩岡	(岩手県)	15ミリ	(8時からの1時間降水量	3ミリ)
岳	(岩手県)	38ミリ	(6時からの1時間降水量	7ミリ)
早池峰	(岩手県)	9ミリ	(8時からの1時間降水量	3ミリ)
早池峰	(国交省)	74ミリ	(8時からの1時間降水量	13ミリ)
大迫	(国交省)	10ミリ	(8時からの1時間降水量	3ミリ)
田瀬	(国交省)	19ミリ	(8時からの1時間降水量	2ミリ)
花巻	(国交省)	20ミリ	(2時からの1時間降水量	5ミリ)

(2) 水位 (9月18日16時00分時点)

① 北上川

紫波橋	0.81m	(避難判断水位4.2m、氾濫危険水位4.5m)
大正橋	1.00m	
朝日橋	0.84m	(避難判断水位5.0m、氾濫危険水位5.3m)

② 稗貫川

亀ヶ森	1.46m
稗貫川橋	1.16m

③ 猿ヶ石川

安野	1.63m	(避難判断水位4.4m、氾濫危険水位4.8m)
----	-------	-------------------------

(3) 風 (9月18日16時00分までの最大風速)

花巻	9月18日	7時42分	南南西	最大風速	13.3m
大迫	9月18日	12時44分	西北西	最大風速	8.0m

5 その他

9月26日 午後1時現在の状況につき、今後変わる可能性もあります。