

被害発生等の状況について（令和元年 10 月 12 日台風 19 号に伴う災害）

令和元年 1 1 月 2 6 日（火）時点

1 本部活動状況

- 令和元年 1 0 月 1 2 日 9 時 0 0 分 花巻市災害警戒本部設置
 1 3 時 3 5 分 暴風警報発表
 1 5 時 0 0 分 警戒レベル 3 避難準備・高齢者等避難開始発令（花巻市全域）
 2 0 時 0 0 分 警戒レベル 4 避難勧告発令（東和、大迫地域全域、湯本、湯口地区）
 2 1 時 0 0 分 警戒レベル 4 避難勧告発令（花巻地域（愛宕町、坂本町、石神町、藤沢町））
 2 1 時 2 5 分 警戒レベル 4 避難勧告発令（石鳥谷地域（大瀬川、新堀、八日市、八重畑地区））
 2 2 時 1 0 分 大雨、洪水警報発表
 令和元年 1 0 月 1 3 日 0 時 4 0 分 岩手県に大雨特別警報発表（花巻市は対象地域外）
 1 1 時 1 5 分 警戒レベル 4 避難勧告、警戒レベル 3 避難準備・高齢者等避難開始の解除
 1 1 時 3 2 分 大雨警報、洪水警報、暴風警報の解除
 1 6 時 2 5 分 花巻市災害警戒本部廃止

2 避難情報（避難者帰宅及び発令の解除により 1 3 日 1 1 時 1 5 分避難所閉鎖）

- 開設避難所 2 9 カ所 花巻（松園振興センター、桜台小学校、花巻小学校、生涯学園都市会館（まなび学園）、文化会館、花南振興センター、湯口振興センター、湯本振興センター、矢沢振興センター、宮野目振興センター、太田振興センター、笹間振興センター）
 大迫（大迫振興センター、内川目振興センター、下中居自治公民館、亀ヶ森振興センター）
 石鳥谷（石鳥谷生涯学習会館、石鳥谷小学校、大瀬川振興センター、八日市振興センター、八幡小学校、八重畑振興センター、戸塚森森林公園管理棟）
 東和（小山田振興センター、東和体育館、谷内振興センター、成島振興センター、浮田振興センター、田瀬振興センター）
 避難者数 最大 3 8 9 名、2 1 6 世帯（1 3 日午前 3 時時点）

3 被害発生状況（1 0 月 2 1 日 1 5 時 3 0 分現在）

種 類	内 容
1 人的被害	なし
2 家屋等	民家や作業小屋の屋根一部剥離 34 件 倒木による損壊 8 件、 強風による損壊 8 件
3 公施設	全 2 7 施設 公園 戸塚森森林公園 野外ステージ広場入口付近 倒木など 下二枚橋公園 枝折れ アスレチック公園 枝折れ ぎんどろ公園 枝折れ 日居城野運動公園 倒木 市営松園墓園 倒木 ふれあいの森球場（十二丁目） 倒木で外野フェンスを破損 岳地区農村公園 倒木 江曾運動広場 倒木 施設

		<p>まなび学園 倒木 花巻北中学校 テニスコート フェンスの破損 市民プール 入口の看板の破損 文化会館 看板、車止めポールの転倒、大ホールフライギャラリー4か所 雨漏り 南城小学校 雨漏り、校庭の土俵のカバー剥がれ、灯油タンクの雪よけ板 カバー取り付け用のゴムチューブ切断 太田小学校 ボイラー室の梁のトタンの破損、3階家庭科室の梁に数か 所穴が開きボード破損 宮沢賢治童話村 倒木 (13本程度) 市民体育館 煙突上部からコンクリート片の落下、公用車損傷 志戸平温泉さわやかトイレ トタン屋根が一部損壊 石鳥谷歴史民俗資料館 屋根の瓦、12枚落下 新堀振興センター 倒木 石鳥谷生涯学習会館 倒木 旧料亭「まん福」 増築された物置部分破損 勤労青少年ホーム テニスコート西側フェンスの一部破損、テニスコー ト北側物置転倒、体育室雨漏り 起業化支援センター センターハウス屋外用ごみ箱破損 (2個) 工場棟 網戸破損 (1枚)、雨水浸透3か所 花巻高等職業訓練校 屋根軒換気用フード外れ 駐車場 イギリス海岸駐車場 看板の破損 岳駐車場 倒木</p>
4	道路	<p>道路への倒木、落下物情報 83件 うち通行止め 11か所発生 10/17までにすべての通行止めは解除 道路冠水 1件 (東和町東晴山3区地内 駅前八日市場線上) 通行止め 10/13 11:52解除 カーブミラーの破損 2件 電力柱の倒壊 1件 雨水による洗掘 1件</p>
5	河川	被害情報なし
6	農作物等	<p>農作物被害</p> <ul style="list-style-type: none"> ・りんご (落果・倒木) 6.1ha (平均落果率は20～30%) ・ねぎ (折れ 倒伏) 9.2ha ・ピーマン (倒伏) 9.9ha ・きゅうり (倒伏・支柱倒伏) 0.36ha ・なす (枝折れ) 0.13ha ・子実とうもろこし (倒伏) 0.95ha ・ハトムギ (倒伏) 1.0ha ・そば (倒伏) 7.14ha ・洋ナシ (落果) 0.15ha ・大豆 21.73ha <p>農業施設被害</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビニールハウス被害 (ビニール破損等) 152棟 ・JA倉庫、農作業小屋等被害 (屋根破損等) 46か所
7	ライフライン (停電のみ)	<p>10月13日3時38分報告 柵ノ目約20戸、小瀬川約90戸、新田10戸未満、鍋倉約100戸 →13日11時55分 復旧済み 10月13日3時46分報告 一本杉約10戸未満、下北万丁目約200戸、中北万丁目約200戸、西大通り 1丁目約40戸、西大通り2丁目約200戸、野田約200戸、桜台2丁目</p>

		約 30 戸 →13 日 12 時 34 分 復旧済み 10 月 13 日 4 時 00 分報告 櫛ノ目 10 戸未満、二枚橋約 40 戸、湯本約 50 戸 →13 日 7 時 28 分 復旧済み 10 月 13 日 5 時 00 分報告 石鳥谷町（上口 1 丁目、上口 2 丁目、上口 3 丁目、好地、新堀）約 40 戸 →13 日 15 時 40 分 復旧済み 10 月 13 日 8 時 10 分報告 東和町石鳩岡約 100 戸 →13 日 16 時 59 分 復旧済み 10 月 13 日 9 時 11 分報告 石鳥谷町新堀約 10 戸未満 →13 日 13 時 20 分 復旧済み 10 月 13 日 13 時 01 分報告 鍋倉、松園町約 90 戸 →13 日 13 時 14 分 復旧済み 10 月 13 日 18 時 00 分報告 大迫町内川目約 100 戸 →13 日 19 時 23 分 復旧済み 10 月 14 日 10 時 10 分報告 大迫町外川目約 40 戸 →14 日 15 時 28 分 復旧済み
8	その他	灯油タンクの転倒による油漏れ 2 件 →消防対応済み 法面崩壊 2 件（石鳥谷町大瀬川第 7 地割地内、水田法面崩壊 南寺林第 1 3 地割地内） 電線等への倒木情報 11 件 文化財 ・城内伊藤家 ガラスの破損 ・同心屋敷 土壁が一部損壊

4 気象情報

(1) 降水量（観測所管理） 観測時間 10/11 15:00～10/13 5:00 () は 1 時間最大雨量

花巻	(気象台)	1 0 1 ミリ	(0 時からの 1 時間降水量	1 1 ミリ)
豊沢	(気象台)	9 8 ミリ	(0 時からの 1 時間降水量	1 2 ミリ)
大迫	(気象台)	6 5 ミリ	(2 3 時からの 1 時間降水量	8 ミリ)
花巻温泉	(岩手県)	9 6 ミリ	(0 時からの 1 時間降水量	1 2 ミリ)
石鳩岡	(岩手県)	7 1 ミリ	(2 時からの 1 時間降水量	7 ミリ)
岳	(岩手県)	6 7 ミリ	(3 時からの 1 時間降水量	8 ミリ)
早池峰	(岩手県)	5 9 ミリ	(0 時からの 1 時間降水量	5 ミリ)
早池峰	(国交省)	1 2 6 ミリ	(3 時からの 1 時間降水量	1 3 ミリ)
大迫	(国交省)	6 9 ミリ	(2 3 時からの 1 時間降水量	6 ミリ)
田瀬	(国交省)	7 6 ミリ	(1 時からの 1 時間降水量	1 0 ミリ)
花巻	(国交省)	1 0 2 ミリ	(1 時からの 1 時間降水量	1 0 ミリ)

(2) 水位

① 北上川最高水位

紫波橋	10 月 13 日	10 時 30 分	1. 9 5 m (避難判断水位 4.2m、氾濫危険水位 4.5m)
大正橋	10 月 13 日	11 時 00 分	2. 1 9 m
朝日橋	10 月 13 日	12 時 00 分	2. 3 5 m (避難判断水位 5.0m、氾濫危険水位 5.3m)

② 猿ヶ石川最高水位

安野	10 月 13 日	5 時 20 分	1. 7 7 m (避難判断水位 4.4m、氾濫危険水位 4.8m)
----	-----------	----------	------------------------------------

③ 稗貫川最高水位

亀ヶ森	10月13日	5時00分	1.76m
稗貫川橋	10月13日	5時00分	1.66m
大迫	10月13日	5時00分	0.96m (避難判断水位 1.9m、氾濫危険水位 2.6m)

(3) 風 (10月13日5時00分時点)

花巻	10月12日	4時01分	北	最大風速	19.3m
花巻	10月12日	4時06分	北	最大瞬間風速	27.8m
大迫	10月12日	4時55分	西	最大風速	6.6m
大迫	10月12日	3時57分	北東	最大瞬間風速	15.2m

5 その他

10月21日15時30分現在の状況につき、今後変わる可能性もあります。

担当：花巻市総合政策部防災危機管理課

0198-24-2111 (内線477)